



Лаборатория высокоточного
строительного тепловидения
«ТехКонтроль»

2021 г.




ООО «TexКонтроль» - Лаборатория высокоточного строительного тепловидения. Сайт: www.tv-laboratory.ru

Телефоны: 8-800-450-11-62, 8-499-390-82-06, 8-473-229-27-37 E-mail: 88004501162@mail.ru

Отчёт инструментального тепловизионного обследования.

Исполнитель: Специалист второго уровня квалификации Ростехнадзора РФ по тепловому неразрушающему контролю Гунькин Константин Николаевич. Квалификационное удостоверение № 0056-1077 2018 г.





Технологическая карта обследования.

1. Цели и задачи.


Целью выполненного инструментального тепловизионного обследования являлось наглядное выявление возможных скрытых конструктивных, технологических, строительных и эксплуатационных дефектов здания. В ходе проведения натурных измерений выполнено визуальное и инструментальное тепловизионное обследование ограждающих конструкций здания в инфракрасном длинноволновом диапазоне согласно ГОСТ Р 54852-2011.

2. Описание метода.


Тепловизионное обследование (термография) является эффективным средством контроля качества тепловой защиты зданий. Это неразрушающий дистанционный, оперативный и точный способ диагностики состояния зданий непосредственно в эксплуатационном режиме. В основу метода положено свойство тепловизионного наблюдения бесконтактно регистрировать распределение радиационной температуры на поверхности, находящейся в поле зрения тепловизионной камеры. Псевдо-раскраска термограммы соответствует шкале температур, автоматически получаемой прибором в момент тепловизионной съёмки, в соответствии с градуировочной характеристикой тепловизора, параметрами объекта наблюдения и окружающими условиями. Термограммы записываются и в последующем обрабатываются с помощью специализированного программного обеспечения. Анализ термограмм внутренних и наружных поверхностей ограждающей конструкции позволяет выявить дефекты теплоизоляции.

Инспекцию ограждающих конструкций зданий и сооружений осуществляют при установившемся перепаде температуры воздуха снаружи и внутри помещений. Зоны увлажнения оболочки зданий, в особенности кровли, а также фильтрации воздуха обнаруживаются практически при любых сезонных условиях, используя естественные суточные изменения температуры атмосферного воздуха и солнечного излучения.

Однако можно осуществить тепловизионное обследование как с наружной, так и с внутренней стороны ограждающих конструкций. В результате тепловизионного обследования выявляют скрытые дефекты строительных конструкций, участки нарушения тепловой изоляции, фильтрации воздуха, увлажнения. Термография даёт качественную информацию о теплозащитных свойствах ограждающих конструкций и вместе с опорными измерениями позволяет оценить энергетическую эффективность зданий и сооружений.



№ 1



№ 2

При расшифровке термограмм следует уделять внимание следующим аспектам:

- На термограмме №1, снятой внутри помещения, интерес представляют области с более низкой температурой (например, точка С). На цветовой палитре это синий, фиолетовый и чёрный цвета (спектр холодных тонов) соответственно. Для сравнения приводится температура в точке А и В. Так как термография является качественным методом оценки, то следует обращать внимание на неравномерность распределения температуры на участках, где согласно техническому проекту причин для аномалии нет.
- На термограмме №2 снятой снаружи помещения, ситуация меняется на противоположную и дефектом может считаться участок жёлтого (точка С) и оранжево-красного цвета (спектр теплых тонов).

На термограммах данных в отчёте дефектные зоны обозначены красными стрелками или выделены красным квадратами с указанием дефектных точек. Значение температуры играет роль при оценке риска образования конденсата (точка росы). Температура точки росы рассчитывается исходя из температуры и относительной влажности в помещениях, либо проводится её прямой инструментальный замер.

После того, как произведена тепловизионная съемка здания, при помощи специального программного обеспечения проводится камеральный анализ полученных термограмм. Он состоит из 2-х этапов:

- Качественный - это анализ полученных термограмм с целью выявления аномальных температурных участков в ограждающей конструкции, и интерпретация полученных тепловых изображений. При этом выявляются аномальные температурные зоны, которые могут быть следствием различных дефектов строительства или монтажа, и определяется их местоположение на поверхности ограждающей конструкции.
- Количественный анализ - это определение температурных отклонений в аномальных тепловых зонах и оценка степени соответствия здания требованиям нормативных документов в части показателей теплозащиты. Данные, полученные при количественных расчетах, используются, в числе прочего, при заполнении энергетического паспорта здания, как при сдаче его в эксплуатацию, так и после проведения капитального ремонта.

Основным документом, в котором установлены показатели (критерии) тепловой защиты зданий является СНиП 23-02-2003 согласно которого установлено 2 нормативных показателя тепловой защиты зданий которые применяются при проведении количественного анализа термограмм:

- Температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающих конструкций обследуемого помещения;
- Температура внутренней поверхности помещений, которая должна быть выше точки росы.

3. Фото объекта контроля:





4. Вид тепловизионного обследования: При проведении обследования выполнялось детальное тепловизионное обследование внутренних ограждающих конструкций с применением диагностической ветровой установки "аэродверь" RETROTEC.

5. Адрес объекта контроля: Моск

6. Характеристики объекта контроля: Три квартиры в многоквартирном доме.

7. Дата проведения тепловизионного обследования: 16.01.2021года.

8. Предоставленная сопроводительная документация: Отсутствует.

9. Приборы и средства контроля:

1. Тепловизор NEC TH7700 технические характеристики:

- Спектральный диапазон 7-14 мкм;
- Чувствительность на 30°C 0,1 °C;
- Диапазон измерений от -20 до +250 °C;
- Точность измерения - +-2°C или +-2%;
- Рабочие температуры от -15 до +45 °C;
- Мгновенное поле зрения (I.F.O.V.) 1,5 мрад;
- Поле зрения – 27*20 град;
- Разрешение микроболометрической матрицы 320x240;

2. Термометр контактный цифровой testo 905-T2 с диапазоном измеряемых температур от -40 +200 °C, с погрешностью измерений +-0,5°C

3. Термогигрометр TESTO 410-2 с диапазоном измерения относительной влажности 0 – 100% с погрешностью измерений +- 2,5% и погрешностью измерения температуры воздуха +-0,5°C.


4. Анемометр цифровой TESTO 410-2, диапазон измерений 0,4 – 20 м/с, погрешность +-0,2 м/с.

5. Фотоаппарат цифровой – SONY\NEC.

6. Измерительная металлическая рулетка по ГОСТ 7502.

7. Дальномер лазерный MAKITA LD-60P.

8. Диагностическая установка "аэродверь" RETROTEC 1000 (США), для контроля кратности воздухообмена и воздухопроницаемости ограждающих конструкций зданий.



Структурная схема



Фото установки аэродвери.



10. Условия контроля:


1. Температура окружающей среды -17°C и относительная влажность 76 %.
была в пределах работоспособности средств измерений.
2. Измерения проводились при отсутствии солнечного освещения в течении 12 часов перед проведением термографирования.
3. Средний тепловой напор составил 37°C и соответствует требованиям ГОСТ Р 54852-2011.
4. Коэффициент излучения объекта контроля был более 0,7.
5. Тепловой контроль проводился в отсутствии осадков, тумана при скорости ветра 1 м\с.

После проведения анализа окружающей среды (температура и влажность воздуха, температура обследуемых поверхностей) в соответствии с полученными параметрами настраивался тепловизор.

Измерение температур поверхностей у реперных участков производились цифровым контактным термометром

с погрешностью не более $0,5^{\circ}\text{C}$. Температуры реперных участков сравниваются с температурами измеренными тепловизором. При проведении обследования учитывалось влияние коэффициента излучения поверхности ϵ .


11. Схема контроля:



Контроль объекта 1 выполнялся от 2 до 5 в порядке, указанном на схеме контроля. При визуальном обследовании внимание обращалось прежде всего на вероятные причины возникновения теплотехнических дефектов ограждающих конструкций. Расстояние до объекта съемки рассчитывается по формуле в соответствии с ГОСТ Р 54852-2011.

Термографирование объекта контроля проводилось в «нормале» (в перпендикулярном направлении к стене) либо при отклонении от этого направления влево, вправо, вверх, вниз не превышающем 30° . Измерения производились с фиксированного расстояния. При перемещении оператора вдоль объекта в целях корректности последующих расчетов фиксированное расстояние максимально сохранялось.

Термографирование объекта контроля проводилось также и общим панорамным снимком, охватывающим весь объект контроля, с вертикальными и горизонтальными стыками с наложением кадров 15-20 % двигаясь справа налево, снизу-вверх.



12. Порядок проведения тепловизионного обследования.

1. Проведена адаптация приборов к условиям окружающей среды.
2. Измерялась скорость ветра, влажность, температура воздуха и расстояние до объекта контроля.
3. Параметры измерений занесены в тепловизор.
4. Определялся коэффициент излучения объекта контроля для занесения параметра в тепловизор.
5. Проведён визуальный контроль объекта на наличие дефектов ограждающих конструкций.
6. Произведено термографирование объекта контроля и фотосъемка. При невозможности за 1

- кадр охватить всю стену, проведена детальная съемка двигаясь слева-направо, снизу-вверх.
- 7. Проверены сохраненные термограммы.
 - 8. Проведён перенос результатов съемки тепловизора и фотоаппарата в специально подготовленные заранее папки в компьютере.
 - 9. Проведена программная оценка термограмм для составления данного отчёта.

13. Требования к анализу результатов контроля и их оценке по нормативным документам:


В связи с тем, что тепловизионный контроль является неразрушающим методом контроля строительных объектов, все выводы и заключения данные в тепловизионном отчете являются технически достоверными, но носят предположительный характер в части идентификации обнаруженных в ходе проведения обследования скрытых дефектов.

После проведения обследования полученные термограммы были обработаны и нормированы по температурной шкале. Компьютерный анализ был произведен для выявления аномальных зон тепловых потерь, их фото-фиксации и анализа количественным и качественным способом.

В связи с тем, что тепловизионный контроль является неразрушающим методом контроля строительных объектов, все параметры и данные обследования являются технически точными и достоверными, а выводы носят предположительный характер в части идентификации выявленных скрытых дефектов.




Сертификаты и удостоверения специалистов.





Указания о поверке:

Все средства измерений используемые при проведении обследования зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений и имеют свидетельство о Государственной поверке.





Общество с ограниченной ответственностью «ИНЭКС СЕРТ». Аттестат аккредитации RA.RU.312302

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

№ 7321

Действие

0.

Средство измерений: Манометр дифференциальный DM-2, Рег. № 49

наименование, тип, модификация, регистрационный номер в Федеральном реестре единого государственного реестра информации о средствах измерений, присвоенный в установленном порядке

заводской (серийный) номер 209804

в составе -,

номер знака предыдущей поверки -,

проверено в полном объеме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений
в соответствии с Приложением А «Методика поверки» руководства по эксплуатации 1700255916.001 РЭ

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Преобразователь давления эталонный ПДЭ-020И-ДИВ-350-А0,

регистрационный номер и (или) наименование, тип,

№ 2123883

заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: Температура воздуха 20,2°C

перечень влияющих факторов

Относительная влажность воздуха 50%, атмосферное давление 100,8 кПа

нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано

ненужное зачеркнуть

пригодным к применению.

Александр Олегович Соколов

Константин Борисович Киреенко

06.09.2019 г.



ООО «ТехКонтроль» - Лаборатория высокоточного строительного тепловидения. Сайт: www.tv-laboratory.ru

Телефоны: 8-800-450-11-62, 8-499-390-82-06, 8-473-229-27-37 E-mail: 88004501162@mail.ru

Карты дефектов тепловизионного обследования.

Квартира №293



Thermo Tracer NEC TH7700 Serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. Япония

Термограмма объекта контроля TH770023.SIT




Фото объекта контроля




Особые отметки

Время контроля

16.01.2021

Комментарии

Диаграмма распределения температур выделенной зоны



Температура в точках контроля

Точка	T °C	E	Tc °C
A	21,3	0,92	21,0
B	19,8	0,92	21,0
C	21,1	0,92	21,0
D	7,8	0,92	21,0
E	9,0	0,92	21,0

Описание

Участки активной инфильтрации (продувания) холодного воздуха через конструктивные элементы свето-прозрачных конструкций.

Участки инфильтрации (проникновения) холодного воздуха во внутренние помещения вследствие нарушения теплоизоляционных свойств ограждающих конструкций (стен) здания. Превышение нормативных показателей п. 5.8-5.10 СНиП 23 02-2003 «ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ» \ СП 50.1330.2010.



Thermo Tracer NEC TH7700 Serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. Япония

Термограмма объекта контроля TH770001.SIT




Фото объекта контроля




Особые отметки

Время контроля

16.01.2021

Комментарии

Диаграмма распределения температур выделенной зоны



Температура в точках контроля

Точка	T °C	E	Tc °C
A	21,1	0,92	21,0
B	21,0	0,92	21,0
C	20,9	0,92	21,0
D	10,4	0,92	21,0
E	3,3	0,92	21,0
F	7,4	0,92	21,0
G	45,2	0,92	21,0

Описание

Участки активной инфильтрации (продувания) холодного воздуха через конструктивные элементы свето-прозрачных конструкций.

Участки инфильтрации (проникновения) холодного воздуха во внутренние помещения вследствие нарушения теплоизоляционных свойств ограждающих конструкций (стен) здания. Превышение нормативных показателей п. 5.8-5.10 СНиП 23 02-2003 «ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ» \ СП 50.1330.2010.



Thermo Tracer NEC TH7700 Serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. Япония

Термограмма объекта контроля TH770002.SIT





Фото объекта контроля



Особые отметки

Время контроля

16.01.2021

Комментарии

Диаграмма распределения температур выделенной зоны



Temperatura в точках контроля

Точка	T °C	E	Tc °C
A	21,2	0,92	21,0
B	21,0	0,92	21,0
C	21,1	0,92	21,0
D	10,4	0,92	21,0
E	1,8	0,92	21,0
F	5,1	0,92	21,0
G	12,5	0,92	21,0

Описание

Участки активной инфильтрации (продувания) холодного воздуха через конструктивные элементы свето-прозрачных конструкций.

Участки инфильтрации (проникновения) холодного воздуха во внутренние помещения вследствие нарушения теплоизоляционных свойств ограждающих конструкций (стен) здания. Превышение нормативных показателей п. 5.8-5.10 СНиП 23 02-2003 «ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ» \ СП 50.1330.2010.



Thermo Tracer NEC TH7700 Serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. Япония

Термограмма объекта контроля TH770003.SIT




Фото объекта контроля




Особые отметки

Время контроля

16.01.2021

Комментарии

Диаграмма распределения температур выделенной зоны



Температура в точках контроля

Точка	T °C	E	Tc °C
A	21,0	0,92	21,0
B	21,2	0,92	21,0
C	8,3	0,92	21,0
D	5,1	0,92	21,0
E	2,3	0,92	21,0

Описание

Участки активной инфильтрации (продувания) холодного воздуха через конструктивные элементы свето-прозрачных конструкций.

Участки инфильтрации (проникновения) холодного воздуха во внутренние помещения вследствие нарушения теплоизоляционных свойств ограждающих конструкций (стен) здания. Превышение нормативных показателей п. 5.8-5.10 СНиП 23 02-2003 «ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ» \ СП 50.1330.2010.



Thermo Tracer NEC TH7700 Serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. Япония

Термограмма объекта контроля TH770004.SIT




Фото объекта контроля




Особые отметки

Время контроля

16.01.2021

Комментарии

Диаграмма распределения температур выделенной зоны



Temperatura в точках контроля

Точка	T °C	E	Tc °C
A	20,4	0,92	21,0
B	20,7	0,92	21,0
C	20,5	0,92	21,0
D	46,5	0,92	21,0
E	5,8	0,92	21,0

Описание

Участки активной инфильтрации (продувания) холодного воздуха через конструктивные элементы свето-прозрачных конструкций.

Участки инфильтрации (проникновения) холодного воздуха во внутренние помещения вследствие нарушения теплоизоляционных свойств ограждающих конструкций (стен) здания. Превышение нормативных показателей п. 5.8-5.10 СНиП 23 02-2003 «ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ» \ СП 50.1330.2010.



Thermo Tracer NEC TH7700 Serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. Япония

Термограмма объекта контроля TH770024.SIT




Фото объекта контроля



Особые отметки

Время контроля

16.01.2021

Комментарии

Диаграмма распределения температур выделенной зоны



Температура в точках контроля

Точка	T °C	E	Tc °C
A	20,5	0,92	21,0
B	20,8	0,92	21,0
C	19,8	0,92	21,0
D	1,9	0,92	21,0
E	3,6	0,92	21,0

Описание

Участки активной инфильтрации (продувания) холодного воздуха через конструктивные элементы свето-прозрачных конструкций.

Участки инфильтрации (проникновения) холодного воздуха во внутренние помещения вследствие нарушения теплоизоляционных свойств ограждающих конструкций (стен) здания. Превышение нормативных показателей п. 5.8-5.10 СНиП 23 02-2003 «ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ» \ СП 50.1330.2010.



Thermo Tracer NEC TH7700 Serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. Япония

Термограмма объекта контроля TH770005.SIT




Фото объекта контроля




Особые отметки

Время контроля

16.01.2021

Комментарии

Диаграмма распределения температур выделенной зоны



Temperatura в точках контроля

Точка	T °C	E	Tc °C
A	21,4	0,92	21,0
B	21,5	0,92	21,0
C	20,9	0,92	21,0
D	5,2	0,92	21,0
E	5,4	0,92	21,0

Описание

Участки активной инфильтрации (продувания) холодного воздуха через конструктивные элементы свето-прозрачных конструкций.

Участки инфильтрации (проникновения) холодного воздуха во внутренние помещения вследствие нарушения теплоизоляционных свойств ограждающих конструкций (стен) здания. Превышение нормативных показателей п. 5.8-5.10 СНиП 23 02-2003 «ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ» \ СП 50.1330.2010.



Thermo Tracer NEC TH7700 Serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. Япония

Термограмма объекта контроля TH770006.SIT




Фото объекта контроля




Особые отметки

Время контроля

16.01.2021

Комментарии

Диаграмма распределения температур выделенной зоны



Temperatura в точках контроля

Точка	T °C	E	Tc °C
A	19,5	0,92	21,0
B	20,5	0,92	21,0
C	21,1	0,92	21,0
D	5,7	0,92	21,0
E	3,7	0,92	21,0

Описание

Участки активной инфильтрации (продувания) холодного воздуха через конструктивные элементы свето-прозрачных конструкций.

Участки инфильтрации (проникновения) холодного воздуха во внутренние помещения вследствие нарушения теплоизоляционных свойств ограждающих конструкций (стен) здания. Превышение нормативных показателей п. 5.8-5.10 СНиП 23 02-2003 «ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ» \ СП 50.1330.2010.



Thermo Tracer NEC TH7700 Serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. Япония

Термограмма объекта контроля TH770007.SIT




Фото объекта контроля




Особые отметки

Время контроля

16.01.2021

Комментарии

Диаграмма распределения температур выделенной зоны



Температура в точках контроля

Точка	T °C	E	Tc °C
A	20,9	0,92	21,0
B	21,0	0,92	21,0
C	20,9	0,92	21,0
D	55,0	0,92	21,0
E	1,0	0,92	21,0
F	3,4	0,92	21,0
G	8,8	0,92	21,0

Описание

Участки активной инфильтрации (продувания) холодного воздуха через конструктивные элементы свето-прозрачных конструкций.

Участки инфильтрации (проникновения) холодного воздуха во внутренние помещения вследствие нарушения теплоизоляционных свойств ограждающих конструкций (стен) здания. Превышение нормативных показателей п. 5.8-5.10 СНиП 23 02-2003 «ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ» \ СП 50.1330.2010.



Thermo Tracer NEC TH7700 Serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. Япония

Термограмма объекта контроля TH770009.SIT




Фото объекта контроля




Особые отметки

Время контроля

16.01.2021

Комментарии

Диаграмма распределения температур выделенной зоны



Temperatura в точках контроля

Точка	T °C	E	Tc °C
A	20,9	0,92	21,0
B	20,7	0,92	21,0
C	21,1	0,92	21,0
D	2,4	0,92	21,0
E	1,3	0,92	21,0
F	58,3	0,92	21,0

Описание


Участки активной инфильтрации (продувания) холодного воздуха через конструктивные элементы свето-прозрачных конструкций.

Участки инфильтрации (проникновения) холодного воздуха во внутренние помещения вследствие нарушения теплоизоляционных свойств ограждающих конструкций (стен) здания. Превышение нормативных показателей п. 5.8-5.10 СНиП 23 02-2003 «ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ» \ СП 50.1330.2010.



Thermo Tracer NEC TH7700 Serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. Япония

Термограмма объекта контроля TH770010.SIT



27,0
24,8
22,5
20,3
18,0
15,8
13,5
11,3
9,0

Фото объекта контроля



Особые отметки

Время контроля

16.01.2021

Комментарии

Диаграмма распределения температур выделенной зоны

Температура в точках контроля

Точка	T °C	E	Tc °C
A	20,9	0,92	21,0
B	20,9	0,92	21,0
C	12,2	0,92	21,0

Описание

Участки инфильтрации (проникновения) холодного воздуха во внутренние помещения вследствие нарушения теплоизоляционных свойств ограждающих конструкций (стен) здания.



Thermo Tracer NEC TH7700 Serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. Япония

Термограмма объекта контроля TH770012.SIT




Фото объекта контроля



Особые отметки

Время контроля

16.01.2021

Комментарии

Диаграмма распределения температур выделенной зоны

Температура в точках контроля

Точка	T °C	E	Tc °C
A	20,8	0,92	21,0
B	20,8	0,92	21,0
C	5,9	0,92	21,0
D	17,6	0,92	21,0

Описание

Участки с пониженной температурой вследствие активной инфильтрации (продувания) холодного воздуха во внутренние помещения через конструктивные элементы свето-прозрачных конструкций.



Thermo Tracer NEC TH7700 Serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. Япония

Термограмма объекта контроля TH770014.SIT




Фото объекта контроля




Особые отметки

Время контроля

16.01.2021

Комментарии

Диаграмма распределения температур выделенной зоны



Temperatura в точках контроля

Точка	T °C	E	Tc °C
A	21,1	0,92	21,0
B	21,2	0,92	21,0
C	20,6	0,92	21,0
D	14,8	0,92	21,0

Описание

Участки инфильтрации (проникновения) холодного воздуха во внутренние помещения вследствие нарушения теплоизоляционных свойств ограждающих конструкций (стен) здания.



Thermo Tracer NEC TH7700 Serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. Япония

Термограмма объекта контроля TH770015.SIT




Фото объекта контроля



Особые отметки

16.01.2021

Комментарии

Диаграмма распределения температур выделенной зоны

Температура в точках контроля

Точка	T °C	E	Tc °C
A	20,5	0,92	21,0
B	21,5	0,92	21,0
C	21,0	0,92	21,0
D	51,6	0,92	21,0
E	9,2	0,92	21,0

Описание

Участки с пониженной температурой вследствие активной инфильтрации (продувания) холодного воздуха во внутренние помещения через конструктивные элементы свето-прозрачных конструкций.



Thermo Tracer NEC TH7700 Serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. Япония

Термограмма объекта контроля TH770016.SIT




Фото объекта контроля



Особые отметки

16.01.2021

Комментарии

Диаграмма распределения температур выделенной зоны

Температура в точках контроля

Точка	T °C	E	Tc °C
A	21,0	0,92	21,0
B	21,2	0,92	21,0
C	21,9	0,92	21,0
D	4,9	0,92	21,0
E	7,2	0,92	21,0

Описание

Участки с пониженной температурой в следствии активной инфильтрации (продувания) холодного воздуха во внутренние помещения через конструктивные элементы свето-прозрачных конструкций.



Thermo Tracer NEC TH7700 Serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. Япония

Термограмма объекта контроля TH770018.SIT




Фото объекта контроля



Особые отметки

Время контроля

16.01.2021

Комментарии

Диаграмма распределения температур выделенной зоны

Температура в точках контроля

Точка	T °C	E	Tc °C
A	20,9	0,92	21,0
B	21,4	0,92	21,0
C	20,8	0,92	21,0
D	2,5	0,92	21,0

Описание

Участки с пониженной температурой в следствии активной инфильтрации (продувания) холодного воздуха во внутренние помещения через конструктивные элементы свето-прозрачных конструкций.



Thermo Tracer NEC TH7700 Serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. Япония

Термограмма объекта контроля TH770019.SIT




Фото объекта контроля



Особые отметки

Время контроля

16.01.2021

Комментарии

Диаграмма распределения температур выделенной зоны



Temperatura в точках контроля

Точка	T °C	E	Tc °C
A	21,1	0,92	21,0
B	20,1	0,92	21,0
C	20,7	0,92	21,0
D	7,7	0,92	21,0

Описание

Участки с пониженной температурой вследствие активной инфильтрации (продувания) холодного воздуха во внутренние помещения через конструктивные элементы свето-прозрачных конструкций.



Thermo Tracer NEC TH7700 Serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. Япония

Термограмма объекта контроля TH770020.SIT




Фото объекта контроля




Особые отметки

Время контроля

16.01.2021

Комментарии

Диаграмма распределения температур выделенной зоны



Контур - Линия 1

Температура в точках контроля

Точка	T °C	E	Tc °C
A	20,9	0,92	21,0
B	20,6	0,92	21,0
C	20,7	0,92	21,0
D	54,2	0,92	21,0
E	6,7	0,92	21,0

Описание

Участки активной инфильтрации (продувания) холодного воздуха через конструктивные элементы свето-прозрачных конструкций.

Участки инфильтрации (проникновения) холодного воздуха во внутренние помещения вследствие нарушения теплоизоляционных свойств ограждающих конструкций (стен) здания. Превышение нормативных показателей п. 5.8-5.10 СНиП 23 02-2003 «ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ» \ СП 50.1330.2010.



Thermo Tracer NEC TH7700 Serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. Япония

Термограмма объекта контроля TH770021.SIT




Фото объекта контроля




Особые отметки

Время контроля

16.01.2021

Комментарии

Диаграмма распределения температур выделенной зоны



Температура в точках контроля

Точка	T °C	E	Tc °C
A	21,0	0,92	21,0
B	21,4	0,92	21,0
C	21,1	0,92	21,0
D	5,0	0,92	21,0

Описание

Участки активной инфильтрации (продувания) холодного воздуха через конструктивные элементы свето-прозрачных конструкций.

Участки инфильтрации (проникновения) холодного воздуха во внутренние помещения вследствие нарушения теплоизоляционных свойств ограждающих конструкций (стен) здания. Превышение нормативных показателей п. 5.8-5.10 СНиП 23 02-2003 «ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ» \ СП 50.1330.2010.



ООО «ТехКонтроль» - Лаборатория высокоточного строительного тепловидения. Сайт: www.tv-laboratory.ru

Телефоны: 8-800-450-11-62, 8-499-390-82-06, 8-473-229-27-37 E-mail: 88004501162@mail.ru

Карты дефектов тепловизионного обследования.

Квартира №294



Thermo Tracer NEC TH7700 Serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. Япония

Термограмма объекта контроля TH770109.SIT




Фото объекта контроля




Особые отметки

Время контроля

16.01.2021

Комментарии

Диаграмма распределения температур выделенной зоны



Температура в точках контроля

Точка	T °C	E	Tc °C
A	17,7	0,92	18,0
B	18,3	0,92	18,0
C	18,0	0,92	18,0
D	5,0	0,92	18,0
E	6,0	0,92	18,0

Описание

Участки активной инфильтрации (продувания) холодного воздуха через конструктивные элементы свето-прозрачных конструкций.

Участки инфильтрации (проникновения) холодного воздуха во внутренние помещения вследствие нарушения теплоизоляционных свойств ограждающих конструкций (стен) здания. Превышение нормативных показателей п. 5.8-5.10 СНиП 23 02-2003 «ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ» \ СП 50.1330.2010.



Thermo Tracer NEC TH7700 Serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. Япония

Термограмма объекта контроля TH770110.SIT




Фото объекта контроля




Особые отметки

Время контроля

16.01.2021

Комментарии

Диаграмма распределения температур выделенной зоны



Temperatura в точках контроля

Точка	T °C	E	Tc °C
A	18,3	0,92	18,0
B	16,9	0,92	18,0
C	6,5	0,92	18,0
D	-0,0	0,92	18,0

Описание

Участки активной инфильтрации (продувания) холодного воздуха через конструктивные элементы свето-прозрачных конструкций.

Участки инфильтрации (проникновения) холодного воздуха во внутренние помещения вследствие нарушения теплоизоляционных свойств ограждающих конструкций (стен) здания. Превышение нормативных показателей п. 5.8-5.10 СНиП 23 02-2003 «ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ» \ СП 50.1330.2010.



Thermo Tracer NEC TH7700 Serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. Япония

Термограмма объекта контроля TH770112.SIT




Фото объекта контроля



Особые отметки

Время контроля

16.01.2021

Комментарии

Диаграмма распределения температур выделенной зоны



Температура в точках контроля

Точка	T °C	E	Tc °C
A	19,8	0,92	18,0
B	17,8	0,92	18,0
C	17,5	0,92	18,0
D	3,1	0,92	18,0
E	5,4	0,92	18,0

Описание

Участки активной инфильтрации (продувания) холодного воздуха через конструктивные элементы свето-прозрачных конструкций.

Участки инфильтрации (проникновения) холодного воздуха во внутренние помещения вследствие нарушения теплоизоляционных свойств ограждающих конструкций (стен) здания. Превышение нормативных показателей п. 5.8-5.10 СНиП 23 02-2003 «ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ» \ СП 50.1330.2010.



Thermo Tracer NEC TH7700 Serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. Япония

Термограмма объекта контроля TH770113.SIT




Фото объекта контроля




Особые отметки

Время контроля

16.01.2021

Комментарии

Диаграмма распределения температур выделенной зоны



Temperatura в точках контроля

Точка	T °C	E	Tc °C
A	17,6	0,92	18,0
B	18,2	0,92	18,0
C	0,9	0,92	18,0
D	12,5	0,92	18,0

Описание

Участки активной инфильтрации (продувания) холодного воздуха через конструктивные элементы свето-прозрачных конструкций.

Участки инфильтрации (проникновения) холодного воздуха во внутренние помещения вследствие нарушения теплоизоляционных свойств ограждающих конструкций (стен) здания. Превышение нормативных показателей п. 5.8-5.10 СНиП 23 02-2003 «ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ» \ СП 50.1330.2010.



Thermo Tracer NEC TH7700 Serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. Япония

Термограмма объекта контроля TH770114.SIT




Фото объекта контроля




Особые отметки

Время контроля

16.01.2021

Комментарии

Диаграмма распределения температур выделенной зоны



Температура в точках контроля

Точка	T °C	E	Tc °C
A	18,1	0,92	18,0
B	18,4	0,92	18,0
C	18,7	0,92	18,0
D	0,6	0,92	18,0
E	5,0	0,92	18,0

Описание

Участки активной инфильтрации (продувания) холодного воздуха через конструктивные элементы свето-прозрачных конструкций.

Участки инфильтрации (проникновения) холодного воздуха во внутренние помещения вследствие нарушения теплоизоляционных свойств ограждающих конструкций (стен) здания. Превышение нормативных показателей п. 5.8-5.10 СНиП 23 02-2003 «ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ» \ СП 50.1330.2010.



Thermo Tracer NEC TH7700 Serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. Япония

Термограмма объекта контроля TH770115.SIT




Фото объекта контроля




Особые отметки

Время контроля

16.01.2021

Комментарии

Диаграмма распределения температур выделенной зоны



Temperatura в точках контроля

Точка	T °C	E	Tc °C
A	17,3	0,92	18,0
B	18,6	0,92	18,0
C	17,6	0,92	18,0
D	2,6	0,92	18,0

Описание


Участки активной инфильтрации (продувания) холодного воздуха через конструктивные элементы свето-прозрачных конструкций.

Участки инфильтрации (проникновения) холодного воздуха во внутренние помещения вследствие нарушения теплоизоляционных свойств ограждающих конструкций (стен) здания. Превышение нормативных показателей п. 5.8-5.10 СНиП 23 02-2003 «ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ» \ СП 50.1330.2010.



Thermo Tracer NEC TH7700 Serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. Япония

Термограмма объекта контроля TH770118.SIT



25,0
22,5
20,0
17,5
15,0
12,5
10,0
7,5
5,0

Фото объекта контроля




Особые отметки

Время контроля

16.01.2021

Комментарии

Диаграмма распределения температур выделенной зоны



Temperatura в точках контроля

Точка	T °C	E	Tc °C
A	18,2	0,92	18,0
B	17,9	0,92	18,0
C	17,9	0,92	18,0
D	4,0	0,92	18,0

Описание

Участки инфильтрации (проникновения) холодного воздуха во внутренние помещения вследствие нарушения теплоизоляционных свойств ограждающих конструкций здания. Превышение нормативных показателей п. 5.8-5.10 СНиП 23 02-2003 «ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ» \ СП 50.1330.2010.



Thermo Tracer NEC TH7700 Serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. Япония

Термограмма объекта контроля TH770119.SIT




Фото объекта контроля




Особые отметки

Время контроля

16.01.2021

Комментарии

Диаграмма распределения температур выделенной зоны



Temperatura в точках контроля

Точка	T °C	E	Tc °C
A	18,0	0,92	18,0
B	17,4	0,92	18,0
C	2,0	0,92	18,0
D	8,7	0,92	18,0

Описание

Участки активной инфильтрации (продувания) холодного воздуха через конструктивные элементы свето-прозрачных конструкций.

Участки инфильтрации (проникновения) холодного воздуха во внутренние помещения вследствие нарушения теплоизоляционных свойств ограждающих конструкций (стен) здания. Превышение нормативных показателей п. 5.8-5.10 СНиП 23 02-2003 «ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ» \ СП 50.1330.2010.



Thermo Tracer NEC TH7700 Serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. Япония

Термограмма объекта контроля TH770120.SIT




Фото объекта контроля




Особые отметки

Время контроля

16.01.2021

Комментарии

Диаграмма распределения температур выделенной зоны



Temperatura в точках контроля

Точка	T °C	E	Tc °C
A	17,2	0,92	18,0
B	16,9	0,92	18,0
C	18,6	0,92	18,0
D	11,6	0,92	18,0
E	11,2	0,92	18,0

Описание

Участки активной инфильтрации (продувания) холодного воздуха через конструктивные элементы свето-прозрачных конструкций.

Участки инфильтрации (проникновения) холодного воздуха во внутренние помещения вследствие нарушения теплоизоляционных свойств ограждающих конструкций (стен) здания. Превышение нормативных показателей п. 5.8-5.10 СНиП 23 02-2003 «ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ» \ СП 50.1330.2010.



Thermo Tracer NEC TH7700 Serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. Япония

Термограмма объекта контроля TH770121.SIT




Фото объекта контроля




Особые отметки

Время контроля

16.01.2021

Комментарии

Диаграмма распределения температур выделенной зоны



Temperatura в точках контроля

Точка	T °C	E	Tc °C
A	18,0	0,92	18,0
B	2,2	0,92	18,0
C	1,4	0,92	18,0

Описание

Участки с пониженной температурой вследствие активной инфильтрации (продувания) холодного воздуха во внутренние помещения через конструктивные элементы свето-прозрачных конструкций.



ООО «ТехКонтроль» - Лаборатория высокоточного строительного тепловидения. Сайт: www.tv-laboratory.ru

Телефоны: 8-800-450-11-62, 8-499-390-82-06, 8-473-229-27-37 E-mail: 88004501162@mail.ru

Карты дефектов тепловизионного обследования.

Квартира №240



Thermo Tracer NEC TH7700 Serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. Япония

Термограмма объекта контроля TH770190.SIT




Фото объекта контроля




Особые отметки

Время контроля

16.01.2021

Комментарии

Диаграмма распределения температур выделенной зоны



Temperatura в точках контроля

Точка	T °C	E	Tc °C
A	20,6	0,90	20,0
B	20,1	0,90	20,0
C	20,2	0,90	20,0
D	62,9	0,90	20,0
E	58,0	0,90	20,0
F	8,8	0,90	20,0
G	9,0	0,90	20,0

Описание

Участки активной инфильтрации (продувания) холодного воздуха через конструктивные элементы свето-прозрачных конструкций.

Участки инфильтрации (проникновения) холодного воздуха во внутренние помещения вследствие нарушения теплоизоляционных свойств ограждающих конструкций (стен) здания. Превышение нормативных показателей п. 5.8-5.10 СНиП 23 02-2003 «ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ» \ СП 50.1330.2010.



Thermo Tracer NEC TH7700 Serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. Япония

Термограмма объекта контроля TH770191.SIT




Фото объекта контроля




Особые отметки

Время контроля

16.01.2021

Комментарии

Диаграмма распределения температур выделенной зоны



Temperatura в точках контроля

Точка	T °C	E	Tc °C
A	20,1	0,90	20,0
B	19,9	0,90	20,0
C	19,2	0,90	20,0
D	53,3	0,90	20,0
E	50,6	0,90	20,0
F	6,9	0,90	20,0
G	9,0	0,90	20,0

Описание

Участки активной инфильтрации (продувания) холодного воздуха через конструктивные элементы свето-прозрачных конструкций.

Участки инфильтрации (проникновения) холодного воздуха во внутренние помещения вследствие нарушения теплоизоляционных свойств ограждающих конструкций (стен) здания. Превышение нормативных показателей п. 5.8-5.10 СНиП 23 02-2003 «ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ» \ СП 50.1330.2010.



Thermo Tracer NEC TH7700 Serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. Япония

Термограмма объекта контроля TH770192.SIT




Фото объекта контроля



Особые отметки

Время контроля

16.01.2021

Комментарии

Диаграмма распределения температур выделенной зоны



Temperatura в точках контроля

Точка	T °C	E	Tc °C
A	20,5	0,90	20,0
B	19,5	0,90	20,0
C	7,2	0,90	20,0
D	7,3	0,90	20,0

Описание

Участки активной инфильтрации (продувания) холодного воздуха через конструктивные элементы свето-прозрачных конструкций.

Участки инфильтрации (проникновения) холодного воздуха во внутренние помещения вследствие нарушения теплоизоляционных свойств ограждающих конструкций (стен) здания. Превышение нормативных показателей п. 5.8-5.10 СНиП 23 02-2003 «ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ» \ СП 50.1330.2010.



Thermo Tracer NEC TH7700 Serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. Япония

Термограмма объекта контроля TH770193.SIT





Фото объекта контроля




Особые отметки

Время контроля

16.01.2021

Комментарии

Диаграмма распределения температур выделенной зоны



Temperatura в точках контроля

Точка	T °C	E	Tc °C
A	19,8	0,90	20,0
B	65,8	0,90	20,0
C	7,8	0,90	20,0
D	9,2	0,90	20,0

Описание

Участки активной инфильтрации (продувания) холодного воздуха через конструктивные элементы свето-прозрачных конструкций.

Участки инфильтрации (проникновения) холодного воздуха во внутренние помещения вследствие нарушения теплоизоляционных свойств ограждающих конструкций (стен) здания. Превышение нормативных показателей п. 5.8-5.10 СНиП 23 02-2003 «ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ» \ СП 50.1330.2010.



Thermo Tracer NEC TH7700 Serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. Япония

Термограмма объекта контроля TH770194.SIT




Фото объекта контроля




Особые отметки

Время контроля

16.01.2021

Комментарии

Диаграмма распределения температур выделенной зоны



Точка	T °C	E	Tc °C
A	20,1	0,90	20,0
B	52,0	0,90	20,0
C	64,2	0,90	20,0
D	6,6	0,90	20,0
E	8,4	0,90	20,0
F	9,3	0,90	20,0

Описание

Участки активной инфильтрации (продувания) холодного воздуха через конструктивные элементы свето-прозрачных конструкций.

Участки инфильтрации (проникновения) холодного воздуха во внутренние помещения вследствие нарушения теплоизоляционных свойств ограждающих конструкций (стен) здания. Превышение нормативных показателей п. 5.8-5.10 СНиП 23 02-2003 «ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ» \ СП 50.1330.2010.



Thermo Tracer NEC TH7700 Serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. Япония

Термограмма объекта контроля TH770195.SIT




Фото объекта контроля




Особые отметки

Время контроля

16.01.2021

Комментарии

Диаграмма распределения температур выделенной зоны



Temperatura в точках контроля

Точка	T °C	E	Tc °C
A	20,7	0,90	20,0
B	19,1	0,90	20,0
C	18,7	0,90	20,0
D	10,1	0,90	20,0
E	10,1	0,90	20,0
F	12,2	0,90	20,0

Описание

Участки активной инфильтрации (продувания) холодного воздуха через конструктивные элементы свето-прозрачных конструкций.

Участки инфильтрации (проникновения) холодного воздуха во внутренние помещения вследствие нарушения теплоизоляционных свойств ограждающих конструкций (стен) здания. Превышение нормативных показателей п. 5.8-5.10 СНиП 23 02-2003 «ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ» \ СП 50.1330.2010.



Thermo Tracer NEC TH7700 Serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. Япония

Термограмма объекта контроля TH770196.SIT




Фото объекта контроля




Особые отметки

Время контроля

16.01.2021

Комментарии

Диаграмма распределения температур выделенной зоны



Temperatura в точках контроля

Точка	T °C	E	Tc °C
A	19,3	0,90	20,0
B	20,2	0,90	20,0
C	52,9	0,90	20,0
D	59,0	0,90	20,0
E	9,0	0,90	20,0
F	8,9	0,90	20,0

Описание

Участки активной инфильтрации (продувания) холодного воздуха через конструктивные элементы свето-прозрачных конструкций.

Участки инфильтрации (проникновения) холодного воздуха во внутренние помещения вследствие нарушения теплоизоляционных свойств ограждающих конструкций (стен) здания. Превышение нормативных показателей п. 5.8-5.10 СНиП 23 02-2003 «ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ» \ СП 50.1330.2010.



Thermo Tracer NEC TH7700 Serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. Япония

Термограмма объекта контроля TH770198.SIT




Фото объекта контроля



Особые отметки

Время контроля

16.01.2021

Комментарии

Диаграмма распределения температур выделенной зоны



Temperatura в точках контроля

Точка	T °C	E	Tc °C
A	20,1	0,90	20,0
B	19,5	0,90	20,0
C	19,6	0,90	20,0
D	19,7	0,90	20,0
E	6,3	0,90	20,0
F	4,5	0,90	20,0

Описание

Участки с пониженной температурой вследствие активной инфильтрации (продувания) холодного воздуха во внутренние помещения через конструктивные элементы свето-прозрачных конструкций.



Thermo Tracer NEC TH7700 Serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. Япония

Термограмма объекта контроля TH770199.SIT




Фото объекта контроля




Особые отметки

Время контроля

16.01.2021

Комментарии

Диаграмма распределения температур выделенной зоны



Temperatura в точках контроля

Точка	T °C	E	Tc °C
A	20,1	0,90	20,0
B	18,7	0,90	20,0
C	50,1	0,90	20,0
D	1,7	0,90	20,0

Описание

Участки с пониженной температурой вследствие активной инфильтрации (продувания) холодного воздуха во внутренние помещения через конструктивные элементы свето-прозрачных конструкций.



Thermo Tracer NEC TH7700 Serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. Япония

Термограмма объекта контроля TH770200.SIT




Фото объекта контроля



Особые отметки

Время контроля

16.01.2021

Комментарии

Диаграмма распределения температур выделенной зоны



Temperatura в точках контроля

Точка	T °C	E	Tc °C
A	20,2	0,90	20,0
B	19,3	0,90	20,0
C	5,0	0,90	20,0
D	5,2	0,90	20,0

Описание

Участки с пониженной температурой вследствие активной инфильтрации (продувания) холодного воздуха во внутренние помещения через конструктивные элементы свето-прозрачных конструкций.



Thermo Tracer NEC TH7700 Serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. Япония

Термограмма объекта контроля TH770201.SIT




Фото объекта контроля



Особые отметки

Время контроля

16.01.2021

Комментарии

Диаграмма распределения температур выделенной зоны



Temperatura в точках контроля

Точка	T °C	E	Tc °C
A	19,6	0,90	20,0
B	20,1	0,90	20,0
C	19,7	0,90	20,0
D	4,1	0,90	20,0

Описание

Участки с пониженной температурой вследствие активной инфильтрации (продувания) холодного воздуха во внутренние помещения через конструктивные элементы свето-прозрачных конструкций.



Thermo Tracer NEC TH7700 Serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. Япония

Термограмма объекта контроля TH770202.SIT




Фото объекта контроля



Особые отметки

Время контроля

16.01.2021

Комментарии

Диаграмма распределения температур выделенной зоны



Temperatura в точках контроля

Точка	T °C	E	Tc °C
A	19,6	0,90	20,0
B	20,7	0,90	20,0
C	5,6	0,90	20,0

Описание

Участки с пониженной температурой вследствие активной инфильтрации (продувания) холодного воздуха во внутренние помещения через конструктивные элементы свето-прозрачных конструкций.



Thermo Tracer NEC TH7700 Serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. Япония

Термограмма объекта контроля TH770203.SIT




Фото объекта контроля




Особые отметки

Время контроля

16.01.2021

Комментарии

Диаграмма распределения температур выделенной зоны



Temperatura в точках контроля

Точка	T °C	E	Tc °C
A	19,4	0,90	20,0
B	21,0	0,90	20,0
C	20,7	0,90	20,0
D	56,8	0,90	20,0
E	59,5	0,90	20,0

Описание

Теплотехнических дефектов не выявлено.



Thermo Tracer NEC TH7700 Serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. Япония

Термограмма объекта контроля TH770204.SIT




Фото объекта контроля




Особые отметки

Время контроля

16.01.2021

Комментарии

Диаграмма распределения температур выделенной зоны



Описание

Участки активной инфильтрации (продувания) холодного воздуха через конструктивные элементы свето-прозрачных конструкций.

Участки инфильтрации (проникновения) холодного воздуха во внутренние помещения вследствие нарушения теплоизоляционных свойств ограждающих конструкций (стен) здания. Превышение нормативных показателей п. 5.8-5.10 СНиП 23 02-2003 «ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ» \ СП 50.1330.2010.



Thermo Tracer NEC TH7700 Serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. Япония

Термограмма объекта контроля TH770206.SIT




Фото объекта контроля




Особые отметки

Время контроля

16.01.2021

Комментарии

Диаграмма распределения температур выделенной зоны



Температура в точках контроля

Точка	T °C	E	Tc °C
A	19,9	0,90	20,0
B	20,7	0,90	20,0
C	20,4	0,90	20,0
D	52,8	0,90	20,0
E	45,3	0,90	20,0
F	3,7	0,90	20,0
G	3,6	0,90	20,0

Описание

Участки активной инфильтрации (продувания) холодного воздуха через конструктивные элементы свето-прозрачных конструкций.

Участки инфильтрации (проникновения) холодного воздуха во внутренние помещения вследствие нарушения теплоизоляционных свойств ограждающих конструкций (стен) здания. Превышение нормативных показателей п. 5.8-5.10 СНиП 23 02-2003 «ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ» \ СП 50.1330.2010.



Thermo Tracer NEC TH7700 Serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. Япония

Термограмма объекта контроля TH770207.SIT




Фото объекта контроля




Особые отметки

Время контроля

16.01.2021

Комментарии

Диаграмма распределения температур выделенной зоны



Temperatura в точках контроля

Точка	T °C	E	Tc °C
A	18,5	0,90	20,0
B	19,4	0,90	20,0
C	20,0	0,90	20,0
D	61,2	0,90	20,0
E	8,1	0,90	20,0
F	6,9	0,90	20,0
G	8,6	0,90	20,0

Описание

Участки активной инфильтрации (продувания) холодного воздуха через конструктивные элементы свето-прозрачных конструкций.

Участки инфильтрации (проникновения) холодного воздуха во внутренние помещения вследствие нарушения теплоизоляционных свойств ограждающих конструкций (стен) здания. Превышение нормативных показателей п. 5.8-5.10 СНиП 23 02-2003 «ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ» \ СП 50.1330.2010.



Thermo Tracer NEC TH7700 Serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. Япония

Термограмма объекта контроля TH770210.SIT





Фото объекта контроля




Особые отметки

Время контроля

16.01.2021

Комментарии

Диаграмма распределения температур выделенной зоны



Temperatura в точках контроля

Точка	T °C	E	Tc °C
A	20,6	0,90	20,0
B	7,2	0,90	20,0
C	14,4	0,90	20,0

Описание

Участки активной инфильтрации (продувания) холодного воздуха через конструктивные элементы свето-прозрачных конструкций.

Участки инфильтрации (проникновения) холодного воздуха во внутренние помещения вследствие нарушения теплоизоляционных свойств ограждающих конструкций (стен) здания. Превышение нормативных показателей п. 5.8-5.10 СНиП 23 02-2003 «ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ» \ СП 50.1330.2010.



Thermo Tracer NEC TH7700 Serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. Япония

Термограмма объекта контроля TH770211.SIT



Фото объекта контроля




Особые отметки

Время контроля

16.01.2021

Комментарии

Диаграмма распределения температур выделенной зоны



Temperatura в точках контроля

Точка	T °C	E	Tc °C
A	19,8	0,90	20,0
B	20,6	0,90	20,0
C	63,6	0,90	20,0
D	45,4	0,90	20,0
E	9,3	0,90	20,0
F	5,8	0,90	20,0

Описание

Участки активной инфильтрации (продувания) холодного воздуха через конструктивные элементы свето-прозрачных конструкций.

Участки инфильтрации (проникновения) холодного воздуха во внутренние помещения вследствие нарушения теплоизоляционных свойств ограждающих конструкций (стен) здания. Превышение нормативных показателей п. 5.8-5.10 СНиП 23 02-2003 «ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ» \ СП 50.1330.2010.



Thermo Tracer NEC TH7700 Serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. Япония

Термограмма объекта контроля TH770212.SIT




Фото объекта контроля




Особые отметки

Время контроля

16.01.2021

Комментарии

Диаграмма распределения температур выделенной зоны



Temperatura в точках контроля

Точка	T °C	E	Tc °C
A	20,6	0,90	20,0
B	19,2	0,90	20,0
C	6,0	0,90	20,0
D	3,4	0,90	20,0

Описание

Участки активной инфильтрации (продувания) холодного воздуха через конструктивные элементы свето-прозрачных конструкций.

Участки инфильтрации (проникновения) холодного воздуха во внутренние помещения вследствие нарушения теплоизоляционных свойств ограждающих конструкций (стен) здания. Превышение нормативных показателей п. 5.8-5.10 СНиП 23 02-2003 «ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ» \ СП 50.1330.2010.



Заключение:

В результате инспекции выявлены конструкции, позволяющая обнаруживать нарушения в строительных работах, связанных с температурных сдвигов и соответствия здания требованиям нормативных документов.

Полученные результаты проверки соответствуют требованиям нормативных документов.

Проверка показала, что здание соответствует требованиям нормативных документов, установленных для строительства и эксплуатации зданий.

Проверка показала, что здание соответствует требованиям нормативных документов, установленных для строительства и эксплуатации зданий.

Проверка показала, что здание соответствует требованиям нормативных документов, установленных для строительства и эксплуатации зданий.

1. Основные нормативные требования:

1.1. ГОСТ 30494-98

нормы температурно-влажностного режима помещений жилых и общественных зданий

- допустимая температура
- допустимая температура
- относительная влажность

«Температурно-влажностного режима помещений в зданиях и сооружениях, находящихся в эксплуатации»

в зданиях и сооружениях, находящихся в эксплуатации

1.2. СП 50.1333-2003, п.5.

1.2.1. Нормируемые параметры температуры и влажности в зданиях и сооружениях

- для наружных конструкций
- покрытий и черепиц
- перекрытий наружных конструкций

«Санитарно-гигиенические нормативы по проектированию зданий и сооружений в зависимости от климатической зоны»

1.2.2. Минимальные температуры наружных конструкций жилых зданий должны быть выше температур наружного воздуха

«Санитарно-гигиенические нормативы по проектированию зданий и сооружений в зависимости от климатической зоны»

1.3. ГОСТ 30971-99, п. 5.1.5. «Монтажные швы в проемах», п. 5.1.6. «Монтажные швы в стенах»

шов должен исполнять следующие требования:

- герметичность
- соответствия нормативными нормами

п. 5.1.5 Монтажные швы должны соответствовать атмосферным физическим условиям (температурами, влажностью, классом).

п. 5.1.7 Теплотехнические характеристики внутренней поверхности (в зависимости от температуры) должны быть наименее холодными.

п. 5.1.8 Показатели должны соответствовать нормативным.

п. 5.1.9 Общее количество дополнительной теплоизоляции сопряжение окон и дверей с наружной оболочкой должно быть не ниже, чем

запаса температуры наружного микроклимата для условий температуры

«Санитарно-гигиенические нормативы по проектированию зданий и сооружений в зависимости от климатической зоны»

«Санитарно-гигиенические нормативы по проектированию зданий и сооружений в зависимости от климатической зоны»

«Санитарно-гигиенические нормативы по проектированию зданий и сооружений в зависимости от климатической зоны»

«Санитарно-гигиенические нормативы по проектированию зданий и сооружений в зависимости от климатической зоны»

«Санитарно-гигиенические нормативы по проектированию зданий и сооружений в зависимости от климатической зоны»

«Санитарно-гигиенические нормативы по проектированию зданий и сооружений в зависимости от климатической зоны»

«Санитарно-гигиенические нормативы по проектированию зданий и сооружений в зависимости от климатической зоны»

п. 5.1.10 Монтажные швы должны обеспечивать герметичность и изоляцию от влаги.

«Санитарно-гигиенические нормативы по проектированию зданий и сооружений в зависимости от климатической зоны»

1.4. ГОСТ 30674-99, п. 5.1.11. «Монтажные швы в стенах»


«Санитарно-гигиенические нормативы по проектированию зданий и сооружений в зависимости от климатической зоны»

п. 5.8.5 Запирающие
Открывание и защелкивание
должны самопротиво-
п. 5.8.6 Конструкции
прокладок по всем

зажимающимся элементам изделий.
засовы приборов не
и равномерный обжим

2. Результаты инструментальных замеров внутреннего тепловизионного обследования:

2.1. Результаты инструментальных натурных измерений параметров микроклимата в обследуемых помещениях.



- средняя внутренняя температура в обследуемых помещениях составила + 18-21 °С, данный показатель в рамках нормативных значений ГОСТ30494—2011 «ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ. Параметры микроклимата в помещениях» для жилых помещений.

- относительная влажность 15-18 %, данный показатель ниже нормативных значений ГОСТ30494—2011 «ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ. Параметры микроклимата в помещениях» для жилых помещений.

2.2. На момент го анализа данных строительно-нормативных от проектно-конструкторской СТО НОСТРОЙ 2.6 и 2.12-2.15 «Материалы. Гос

2.3. По результатам зоны с температурой 2003 «Тепловая температурой внешней зоны» в ряде внешних конструкций и панелей. Данные дефекты

2.4. В результате внутренние помещения подоконникам и 2012, рекомендации холодного воздуха «значительные»

результатам качественного соблюдения требований СМР или отступления от согласно разделов Г1-Г9 «Инструкций» и разделов 2.3-2.6 «Комплексности строительных

обследования выявлены на пункту 5.8 СНиП 23-02-95 «Холодный воздух и теплоизоляция». Выявленные «холодные утечка» ограждающих конструкций обследуемого здания.

холодного воздуха во внутренних помещениях и швы примыкания к окнам. П. 5.1.- 5.6. ГОСТ 30971-95 «Окна и двери. Технические требования и методы испытаний» причиной инфильтрации считать дефекты, фицировать как

3. Технические рекомендации:

3.1. На основании определения перечня данных мероприятий

- анализ проектных теплотехнических решений строительстве и эксплуатации;
- демонтаж легкодоступных дефектных участков;
- расшивка (раскрытие) здания и детальную проверку

мероприятия для устранения в зоне. В комплекс

3.2. По результатам обследуемого обнаружены теплоизоляционные

3.3. Выявленные дефекты посредством выполнения

3.3.1. Профилактика дефектов:
- Осмотр, специальная очистка уплотняющих резиновых уплотнений;
- Регулировка приваренных

причин использования при ремонте (ограждающих) конструктивных элементов и дефектов.

3.3.2. Реновация дефектов:
- Чистка с внешней стороны пеной и паро\гидроизоляцией;
- Увлажнение поверхности;
- Нанесение новой теплоизоляции;
- Монтаж внешней обшивки солнечного ульта-стекла.

3.4. Провести поэтапный контроль качества

и внедрение новых решений улучшения

могут быть устранены

дефектов элементов окон: стекла, фурнитуры и

засоры в «старой» монтажной

шва от внешних осадков и

мероприятий, для

4. Примечания:

- Регистрация технического состояния объектов, все параметры предположительные.
- Классификация дефектов 2009 г. N 384-ФЗ «Дефекты ограждений зданий и сооружений и оценка технического состояния в строительстве и монтаже» классификационные монтажных работ, принятые на основании «Определения дефектов» в отступление от ГОСТа.

ния.
троля строительных
аключения носят
з.
Федерации от 30 декабря
елов Г1-Г9 приложения Г
строительные конструкции
и в натуральных условиях
новых видов дефектов в
классификатор содержит
дам строительно-
определения дефектов
тия. Термины и
каждое единичное





Нормативно-техническая и специальная литература используемая при выполнении натурных тепловизионных обследований и их анализа.

1. Государственные стандарты:

ГОСТ Р 54852-2011 Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций /введен в действие с 15 декабря 2011г.

ГОСТ 26254-84 Методы определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций / Госстрой СССР, НИИСФ, НИИСК, ЦНИИЭПжилища, введен в действие с 1 января 1985 г. – М., 1984

ГОСТ 30494-96 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях / Госстрой России, ГПКНИИ СантехНИИпроект, НИИСФ, ЦНИИЭПжилища, ЦНИИЭП учебных зданий, НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. Сысина, АВОК, введен в действие с 1 марта 1999 г. – М., 1996

ГОСТ 25380-82 Здания и сооружения. Метод измерения тепловых потоков, проходящих через ограждающие конструкции / Госстрой СССР, НИИСФ, ИТТФ, введен в действие с 1 января 1983 г. – М., 1982

ГОСТ Р 53778-2010 ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ. ПРАВИЛА ОБСЛЕДОВАНИЯ И МОНИТОРИНГА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ / Утвержден и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 25 марта 2010 г. N 37-ст

2. Ведомственные строительные нормы:

ВСН 57-88 (р) Положение по техническому обследованию жилых зданий /Госкомархитектура, Академия коммунального хозяйства им. К. Д. Памфилова Минжилкомхоза РСФСР, МосжилНИИпроект, ЦМИПКС Минвуза СССР, ЛенЗНИИЭП. Введен в действие с 1июля 1989 г. – М., 1988

ВСН 43-96 Ведомственные строительные нормы по теплотехническим обследованиям наружных ограждающих конструкций зданий с применением малогабаритных тепловизоров.

3. Строительные нормы и правила:

СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий / Госстрой России, НИИСФ, ЦНИИЭП жилища, АВОК, Мосгосэкспертиза, введены в действие с 10 октября 2003 г. – М., 2004

СНиП 23-01-99 Строительная климатология / Госстрой России, НИИСФ, Главная геофизическая обсерватория им. А.И Войкова (ГГО) Росгидромета, с изменением № 1, принятым постановлением Госстроя России от 24 декабря 2002 г. № 164 и введенным в действие с 1 января 2003г. – М., 2003

СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции / Госстрой России, ЦНИИ-ОМТП, ВНИИОСП им. Н.М. Герсеванова, ЦНИИС и др. Введен вдействие с 1 июля 1988 г. – М., 1988

СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия / Госстрой России, ЦНИИ-ОМТП, ВНИИОСП им. Н.М. Герсеванова, ЦНИИС и др. Введен вдействие с 1 июля 1988 г. – М., 1988

СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений / Госстрой России, ФГУП «КТБ ЖБ», ГУП «НИИЖБ», 26-й ЦНИИ МО России при участии ГУП «ЦНИИСК им.В.А. Кучеренко», ГУП «НИИ Мосстроя». Введен в действие с 21 августа 2003 г. – М., 2003

СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий / Госстрой России, НИИСФ РААСН, Мосгосэкспертиза, ОАО ЦНИИпромзданий, ФГУП ЦНС, ЦНИИЭПжилища, введены в действие с 1 июня 2004 г. – М.,2004

4. Инструкции, пособия и методики:

РД 03-606-01 «Промышленные здания и сооружения»	России, НТЦ Бутырин А.А., Морозов А.Н.
Классификация зданий и сооружений по техническому состоянию в действие с 01.01.2006 г.	Химического состояния строительных конструкций / под ред. А.Н. Морозова
Альбом технологий и приемов проведения инспекционных работ в зданиях и сооружениях / Памфилова Г.А. и др.	Методика определения технического состояния зданий и сооружений / под ред. А.Н. Морозова
Пособие по инспекционным работам в зданиях и сооружениях / Памфилова Г.А. и др.	Методика определения технического состояния зданий и сооружений / под ред. А.Н. Морозова
Рекомендации по определению технического состояния зданий и сооружений / Памфилова Г.А. и др.	Методика определения технического состояния зданий и сооружений / под ред. А.Н. Морозова
Рекомендации по определению технического состояния зданий и сооружений / ЦНИИ ПРОСТАР	Методика определения технического состояния зданий и сооружений / под ред. А.Н. Морозова