



Лаборатория высокоточного
строительного тепловидения
«ТехКонтроль»




Отчёт инструментального тепловизионного обследования системы отопления частного дома площадью 310 м2.

Заказчик:





Исполнитель: Специалист второго уровня квалификации Ростехнадзора РФ по тепловому неразрушающему контролю Гунькин Константин Николаевич. Квалификационное удостоверение № 34-12344-2011.





Сертификаты и удостоверения специалистов.





Указания о поверке:

Все средства измерений используемые при проведении обследования зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений и имеют свидетельство о Государственной поверке.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
“ИСКАТЕЛЬ-2”

Аттестат аккредитации в области обеспечения единства измерений на право
поверки и калибровки средств измерений № RA.RU.311939
выдан Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация)

**Свидетельство
о поверке**

Действительно до
3 сентября 2018 г.

№ 4562С

Средство измерений	Thermo Tracer TH7700 Преобразователи изображения пирометрические (тепловизор) наименование и тип
серия и номер клейма предыдущей поверки	1С6АК3
заводской №	5110051
Поверено в соответствии с	ГОСТ Р 8.619-06 номер или полное наименование нормативного документа
Номер СИ в госреестре	№40779-09
С применением эталонов:	Излучатель ОИ АЧТ 50/1500, ОИ АЧТ «Электра» №1004 Излучатель ОИ АЧТ 50/1500, ОИ АЧТ «Деметра» №1005 Излучатель ОИ АЧТ 50/1500, ОИ АЧТ «Гелиос» №1001
При следующих значениях влияющих факторов:	Температура окружающего воздуха 21°C Относительная влажность воздуха 50%

И на основании результатов периодической поверки признано соответствующим
установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным к
применению.

Поверительное клеймо

Руководитель метрологической службы / Карпов Л. Е. /
Поверитель / Серпов С. А. /

Дата поверки 4 сентября 2017 г.

РФ, 107180, г. Москва, 4-й проезд Подбельского, д.3
Тел./факс: (495) 308-22-82

Проверка подлинности данного документа осуществляется по указанным телефонам метрологической службы!

www.iskatel2.ru



ООО «ТехКонтроль» - Лаборатория высокоточного строительного тепловидения. Сайт: www.tv-laboratory.ru

Телефоны: 8-800-450-11-62, 8-499-390-82-06, 8-473-229-27-37 E-mail: 88004501162@mail.ru


Карты локализации протечки системы отопления.

Аналитические данные программной обработки термограмм

Файл **TH770033.SIT**

Тепловизор **NEC TH7700 (serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. USA)**

Термограмма объекта контроля



Фотография объекта контроля



Дата и время

02.06.2018

Комментарии к фотографии

Особые отметки



ООО «ТехКонтроль» www.tv-laboratory.ru

тел. 8-800-450-11-62 E-mail: 88004501162@mail.ru

Диаграмма распределения температур

Температура в точках контроля

Комментарии к термограмме


Аномальные тепловые зоны которые могут свидетельствовать о наличии мест теплового увлажнения строительных конструкций или иных скрытых теплотехнических дефектов и источников теплотехнического воздействия.

Аналитические данные программной обработки термограмм

Файл **TH770034.SIT**

Тепловизор **NEC TH7700 (serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. USA)**

Термограмма объекта контроля



Фотография объекта контроля



Дата и время

02.06.2018

Комментарии к фотографии

Особые отметки



ООО «ТехКонтроль» www.tv-laboratory.ru

тел. 8-800-450-11-62 E-mail: 88004501162@mail.ru

Диаграмма распределения температур

Температура в точках контроля

Комментарии к термограмме


Аномальные тепловые зоны которые могут свидетельствовать о наличии мест теплового увлажнения строительных конструкций или иных скрытых теплотехнических дефектов и источников теплотехнического воздействия.

Аналитические данные программной обработки термограмм

Файл **TH770035.SIT**

Тепловизор **NEC TH7700 (serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. USA)**

Термограмма объекта контроля



Фотография объекта контроля



Дата и время

02.06.2018

Комментарии к фотографии

Особые отметки



ООО «ТехКонтроль» www.tv-laboratory.ru

тел. 8-800-450-11-62 E-mail: 88004501162@mail.ru

Диаграмма распределения температур

Температура в точках контроля

Комментарии к термограмме


Аномальные тепловые зоны которые могут свидетельствовать о наличии мест теплового увлажнения строительных конструкций или иных скрытых теплотехнических дефектов и источников теплотехнического воздействия.

Аналитические данные программной обработки термограмм


Файл **TH770036.SIT**

Тепловизор **NEC TH7700 (serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. USA)**

Термограмма объекта контроля



Фотография объекта контроля



Дата и время

02.06.2018

Комментарии к фотографии

Особые отметки



ООО «ТехКонтроль» www.tv-laboratory.ru

тел. 8-800-450-11-62 E-mail: 88004501162@mail.ru

Диаграмма распределения температур

Температура в точках контроля

Комментарии к термограмме


Аномальные тепловые зоны которые могут свидетельствовать о наличии мест теплового увлажнения строительных конструкций или иных скрытых теплотехнических дефектов и источников теплотехнического воздействия.

Аналитические данные программной обработки термограмм


Файл **TH770037.SIT**

Тепловизор **NEC TH7700 (serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. USA)**

Термограмма объекта контроля



Фотография объекта контроля



Дата и время

02.06.2018

Комментарии к фотографии

Особые отметки



ООО «ТехКонтроль» www.tv-laboratory.ru

тел. 8-800-450-11-62 E-mail: 88004501162@mail.ru

Диаграмма распределения температур

Температура в точках контроля

Комментарии к термограмме


Аномальные тепловые зоны которые могут свидетельствовать о наличии мест теплового увлажнения строительных конструкций или иных скрытых теплотехнических дефектов и источников теплотехнического воздействия.

Аналитические данные программной обработки термограмм

Файл **TH770038.SIT**

Тепловизор **NEC TH7700 (serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. USA)**

Термограмма объекта контроля



Фоторафия объекта контроля



Дата и время

02.06.2018

Комментарии к фотографии

Помещения расположенные под зоной предполагаемой протечки.

Особые отметки



ООО «ТехКонтроль» www.tv-laboratory.ru

тел. 8-800-450-11-62 E-mail: 88004501162@mail.ru

Диаграмма распределения температур

Температура в точках контроля

Комментарии к термограмме


Аномальные холодные зоны свидетельствующие о увлажнении строительных конструкций.

Аналитические данные программной обработки термограмм

Файл **TH770039.SIT**

Тепловизор **NEC TH7700 (serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. USA)**

Термограмма объекта контроля



Фоторафия объекта контроля



Дата и время

02.06.2018

Комментарии к фотографии

Помещения расположенные под зоной предполагаемой протечки.

Особые отметки



ООО «ТехКонтроль» www.tv-laboratory.ru

тел. 8-800-450-11-62 E-mail: 88004501162@mail.ru

Диаграмма распределения температур

Температура в точках контроля

Комментарии к термограмме



Аномальные холодные зоны свидетельствующие о увлажнении строительных конструкций.

Аналитические данные программной обработки термограмм

Файл **TH770040.SIT**

Тепловизор **NEC TH7700 (serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. USA)**

Термограмма объекта контроля



Фоторафия объекта контроля



Дата и время

02.06.2018

Комментарии к фотографии

Помещения расположенные под зоной предполагаемой протечки.

Особые отметки



ООО «ТехКонтроль» www.tv-laboratory.ru

тел. 8-800-450-11-62 E-mail: 88004501162@mail.ru

Диаграмма распределения температур

Температура в точках контроля

Комментарии к термограмме


Аномальные холодные зоны свидетельствующие о увлажнении строительных конструкций.

Аналитические данные программной обработки термограмм


Файл **TH770041.SIT**

Тепловизор **NEC TH7700 (serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. USA)**

Термограмма объекта контроля



Фоторафия объекта контроля



Дата и время

02.06.2018

Комментарии к фотографии

Помещения расположенные под зоной предполагаемой протечки.

Особые отметки



ООО «ТехКонтроль» www.tv-laboratory.ru

тел. 8-800-450-11-62 E-mail: 88004501162@mail.ru

Диаграмма распределения температур

Температура в точках контроля

Комментарии к термограмме


Аномальные холодные зоны свидетельствующие о увлажнении строительных конструкций.

Аналитические данные программной обработки термограмм

Файл **TH770042.SIT**

Тепловизор **NEC TH7700 (serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. USA)**

Термограмма объекта контроля



Фоторафия объекта контроля



Дата и время

12:18:36 02.06.2018

Комментарии к фотографии

Помещения расположенные под зоной предполагаемой протечки.

Особые отметки



ООО «ТехКонтроль» www.tv-laboratory.ru

тел. 8-800-450-11-62 E-mail: 88004501162@mail.ru

Диаграмма распределения температур

Температура в точках контроля

Комментарии к термограмме


Аномальные холодные зоны свидетельствующие о увлажнении строительных конструкций.

Аналитические данные программной обработки термограмм

Файл **TH770043.SIT**

Тепловизор **NEC TH7700 (serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. USA)**

Термограмма объекта контроля



Фотография объекта контроля



Дата и время

12:18:48 02.06.2018

Комментарии к фотографии

Помещения расположенные под зоной предполагаемой протечки.

Особые отметки



ООО «ТехКонтроль» www.tv-laboratory.ru

тел. 8-800-450-11-62 E-mail: 88004501162@mail.ru

Диаграмма распределения температур

Температура в точках контроля

Комментарии к термограмме

Аномальные холодные зоны свидетельствующие о увлажнении строительных конструкций.



ООО «ТехКонтроль» - Лаборатория высокоточного строительного тепловидения. Сайт: www.tv-laboratory.ru

Телефоны: 8-800-450-11-62, 8-499-390-82-06, 8-473-229-27-37 E-mail: 88004501162@mail.ru


Карты тепловизионной трассировки системы отопления.

Аналитические данные программной обработки термограмм


Файл **TH770007.SIT**

Тепловизор **NEC TH7700 (serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. USA)**

Термограмма объекта контроля



Фотография объекта контроля



Дата и время

02.06.2018

Комментарии к фотографии

Особые отметки



ООО «ТехКонтроль» www.tv-laboratory.ru

тел. 8-800-450-11-62 E-mail: 88004501162@mail.ru

Диаграмма распределения температур

Температура в точках контроля

Комментарии к термограмме


Выраженных теплотехнических аномалий свидетельствующих о выходе теплоносителя из системы отопления не выявлено.

Аналитические данные программной обработки термограмм

Файл **TH770008.SIT**

Тепловизор **NEC TH7700 (serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. USA)**

Термограмма объекта контроля



Фотография объекта контроля



Дата и время

02.06.2018

Комментарии к фотографии

Особые отметки



ООО «ТехКонтроль» www.tv-laboratory.ru

тел. 8-800-450-11-62 E-mail: 88004501162@mail.ru

Диаграмма распределения температур

Температура в точках контроля

Комментарии к термограмме


Выраженных теплотехнических аномалий свидетельствующих о выходе теплоносителя из системы отопления не выявлено.

Аналитические данные программной обработки термограмм

Файл **TH770009.SIT**

Тепловизор **NEC TH7700 (serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. USA)**

Термограмма объекта контроля



Фотография объекта контроля



Дата и время

02.06.2018

Комментарии к фотографии

Особые отметки



ООО «ТехКонтроль» www.tv-laboratory.ru

тел. 8-800-450-11-62 E-mail: 88004501162@mail.ru

Диаграмма распределения температур

Температура в точках контроля

Комментарии к термограмме



Выраженных теплотехнических аномалий свидетельствующих о выходе теплоносителя из системы отопления не выявлено.

Аналитические данные программной обработки термограмм

Файл **TH770010.SIT**

Тепловизор **NEC TH7700 (serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. USA)**

Термограмма объекта контроля



Фотография объекта контроля



Дата и время

02.06.2018

Комментарии к фотографии

Особые отметки



ООО «ТехКонтроль» www.tv-laboratory.ru

тел. 8-800-450-11-62 E-mail: 88004501162@mail.ru

Диаграмма распределения температур

Температура в точках контроля

Комментарии к термограмме


Выраженных теплотехнических аномалий свидетельствующих о выходе теплоносителя из системы отопления не выявлено.

Аналитические данные программной обработки термограмм


Файл **TH770011.SIT**

Тепловизор **NEC TH7700 (serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. USA)**

Термограмма объекта контроля



Фотография объекта контроля



Дата и время

02.06.2018

Комментарии к фотографии

Особые отметки



ООО «ТехКонтроль» www.tv-laboratory.ru

тел. 8-800-450-11-62 E-mail: 88004501162@mail.ru

Диаграмма распределения температур

Температура в точках контроля

Комментарии к термограмме


Выраженных теплотехнических аномалий свидетельствующих о выходе теплоносителя из системы отопления не выявлено.

Аналитические данные программной обработки термограмм

Файл **TH770012.SIT**

Тепловизор **NEC TH7700 (serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. USA)**

Термограмма объекта контроля



Фотография объекта контроля



Дата и время

02.06.2018

Комментарии к фотографии

Особые отметки



ООО «ТехКонтроль» www.tv-laboratory.ru

тел. 8-800-450-11-62 E-mail: 88004501162@mail.ru

Диаграмма распределения температур

Температура в точках контроля

Комментарии к термограмме


Выраженных теплотехнических аномалий свидетельствующих о выходе теплоносителя из системы отопления не выявлено.

Аналитические данные программной обработки термограмм

Файл **TH770014.SIT**

Тепловизор **NEC TH7700 (serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. USA)**

Термограмма объекта контроля



Фотография объекта контроля



Дата и время

02.06.2018

Комментарии к фотографии

Особые отметки



ООО «ТехКонтроль» www.tv-laboratory.ru

тел. 8-800-450-11-62 E-mail: 88004501162@mail.ru

Диаграмма распределения температур

Температура в точках контроля

Комментарии к термограмме


Выраженных теплотехнических аномалий свидетельствующих о выходе теплоносителя из системы отопления не выявлено.

Аналитические данные программной обработки термограмм

Файл **TH770015.SIT**

Тепловизор **NEC TH7700 (serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. USA)**

Термограмма объекта контроля



Фотография объекта контроля



Дата и время

02.06.2018

Комментарии к фотографии

Особые отметки



ООО «ТехКонтроль» www.tv-laboratory.ru

тел. 8-800-450-11-62 E-mail: 88004501162@mail.ru

Диаграмма распределения температур

Температура в точках контроля

Комментарии к термограмме


Выраженных теплотехнических аномалий свидетельствующих о выходе теплоносителя из системы отопления не выявлено.

Аналитические данные программной обработки термограмм


Файл **TH770017.SIT**

Тепловизор **NEC TH7700 (serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. USA)**

Термограмма объекта контроля



Фотография объекта контроля



Дата и время

02.06.2018

Комментарии к фотографии


Особые отметки



ООО «ТехКонтроль» www.tv-laboratory.ru

тел. 8-800-450-11-62 E-mail: 88004501162@mail.ru

Диаграмма распределения температур



Температура в точках контроля

Комментарии к термограмме


Выраженных теплотехнических аномалий свидетельствующих о выходе теплоносителя из системы отопления не выявлено.

Аналитические данные программной обработки термограмм

Файл **TH770018.SIT**

Тепловизор **NEC TH7700 (serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. USA)**

Термограмма объекта контроля



Фотография объекта контроля



Дата и время

02.06.2018

Комментарии к фотографии

Особые отметки



ООО «ТехКонтроль» www.tv-laboratory.ru

тел. 8-800-450-11-62 E-mail: 88004501162@mail.ru

Диаграмма распределения температур

Температура в точках контроля

Комментарии к термограмме


Выраженных теплотехнических аномалий свидетельствующих о выходе теплоносителя из системы отопления не выявлено.

Аналитические данные программной обработки термограмм

Файл **TH770019.SIT**

Тепловизор **NEC TH7700 (serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. USA)**

Термограмма объекта контроля



Фотография объекта контроля



Дата и время

02.06.2018

Комментарии к фотографии

Особые отметки



ООО «ТехКонтроль» www.tv-laboratory.ru

тел. 8-800-450-11-62 E-mail: 88004501162@mail.ru

Диаграмма распределения температур

Температура в точках контроля

Комментарии к термограмме


Тепловая аномалия на шлейфе трубы. Вероятен перепад трубы по горизонтали.

Аналитические данные программной обработки термограмм


Файл **TH770021.SIT**

Тепловизор **NEC TH7700 (serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. USA)**

Термограмма объекта контроля



Фотография объекта контроля



Дата и время

02.06.2018

Комментарии к фотографии

Особые отметки



ООО «ТехКонтроль» www.tv-laboratory.ru

тел. 8-800-450-11-62 E-mail: 88004501162@mail.ru

Диаграмма распределения температур

Температура в точках контроля

Комментарии к термограмме



Выраженных теплотехнических аномалий свидетельствующих о выходе теплоносителя из системы отопления не выявлено.

Аналитические данные программной обработки термограмм

Файл **TH770022.SIT**

Тепловизор **NEC TH7700 (serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. USA)**

Термограмма объекта контроля



Фотография объекта контроля



Дата и время

02.06.2018

Комментарии к фотографии

Особые отметки



ООО «ТехКонтроль» www.tv-laboratory.ru

тел. 8-800-450-11-62 E-mail: 88004501162@mail.ru

Диаграмма распределения температур

Температура в точках контроля

Комментарии к термограмме

Выраженных теплотехнических аномалий свидетельствующих о выходе теплоносителя из труб системы отопления не выявлено.

Аналитические данные программной обработки термограмм

Файл **TH770023.SIT**

Тепловизор **NEC TH7700 (serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. USA)**

Термограмма объекта контроля



Фотография объекта контроля



Дата и время

02.06.2018

Комментарии к фотографии

Особые отметки



ООО «ТехКонтроль» www.tv-laboratory.ru

тел. 8-800-450-11-62 E-mail: 88004501162@mail.ru

Диаграмма распределения температур

Температура в точках контроля

Комментарии к термограмме


Выраженных теплотехнических аномалий свидетельствующих о выходе теплоносителя из труб системы отопления не выявлено.

Аналитические данные программной обработки термограмм

Файл **TH770024.SIT**

Тепловизор **NEC TH7700 (serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. USA)**

Термограмма объекта контроля



Фотография объекта контроля



Дата и время

02.06.2018

Комментарии к фотографии

Особые отметки



ООО «ТехКонтроль» www.tv-laboratory.ru

тел. 8-800-450-11-62 E-mail: 88004501162@mail.ru

Диаграмма распределения температур

Температура в точках контроля

Комментарии к термограмме


Выраженных теплотехнических аномалий свидетельствующих о выходе теплоносителя из труб системы отопления не выявлено.

Аналитические данные программной обработки термограмм


Файл **TH770025.SIT**

Тепловизор **NEC TH7700 (serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. USA)**

Термограмма объекта контроля



Фотография объекта контроля



Дата и время

02.06.2018

Комментарии к фотографии

Особые отметки



ООО «ТехКонтроль» www.tv-laboratory.ru

тел. 8-800-450-11-62 E-mail: 88004501162@mail.ru

Диаграмма распределения температур

Температура в точках контроля

Комментарии к термограмме


Выраженных теплотехнических аномалий свидетельствующих о выходе теплоносителя из труб системы отопления не выявлено.

Аналитические данные программной обработки термограмм

Файл **TH770026.SIT**

Тепловизор **NEC TH7700 (serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. USA)**

Термограмма объекта контроля



Фотография объекта контроля



Дата и время

02.06.2018

Комментарии к фотографии

Особые отметки



ООО «ТехКонтроль» www.tv-laboratory.ru

тел. 8-800-450-11-62 E-mail: 88004501162@mail.ru

Диаграмма распределения температур

Температура в точках контроля

Комментарии к термограмме


Выраженных теплотехнических аномалий свидетельствующих о выходе теплоносителя из труб системы отопления не выявлено.

Аналитические данные программной обработки термограмм


Файл **TH770027.SIT**

Тепловизор **NEC TH7700 (serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. USA)**

Термограмма объекта контроля



Фотография объекта контроля



Дата и время

02.06.2018

Комментарии к фотографии

Особые отметки



ООО «ТехКонтроль» www.tv-laboratory.ru

тел. 8-800-450-11-62 E-mail: 88004501162@mail.ru

Диаграмма распределения температур

Температура в точках контроля

Комментарии к термограмме


Выраженных теплотехнических аномалий свидетельствующих о выходе теплоносителя из труб системы отопления не выявлено.

Аналитические данные программной обработки термограмм


Файл **TH770028.SIT**

Тепловизор **NEC TH7700 (serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. USA)**

Термограмма объекта контроля



Фотография объекта контроля



Дата и время

02.06.2018

Комментарии к фотографии

Особые отметки



ООО «ТехКонтроль» www.tv-laboratory.ru

тел. 8-800-450-11-62 E-mail: 88004501162@mail.ru

Диаграмма распределения температур

Температура в точках контроля

Комментарии к термограмме


Выраженных теплотехнических аномалий свидетельствующих о выходе теплоносителя из труб системы отопления не выявлено.

Аналитические данные программной обработки термограмм

Файл **TH770029.SIT**

Тепловизор **NEC TH7700 (serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. USA)**

Термограмма объекта контроля



Фотография объекта контроля



Дата и время

02.06.2018

Комментарии к фотографии

Особые отметки



ООО «ТехКонтроль» www.tv-laboratory.ru

тел. 8-800-450-11-62 E-mail: 88004501162@mail.ru

Диаграмма распределения температур

Температура в точках контроля

Комментарии к термограмме


Выраженных теплотехнических аномалий свидетельствующих о выходе теплоносителя из труб системы отопления не выявлено.

Аналитические данные программной обработки термограмм

Файл **TH770030.SIT**

Тепловизор **NEC TH7700 (serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. USA)**

Термограмма объекта контроля



Фотография объекта контроля



Дата и время

02.06.2018

Комментарии к фотографии

Особые отметки



ООО «ТехКонтроль» www.tv-laboratory.ru

тел. 8-800-450-11-62 E-mail: 88004501162@mail.ru

Диаграмма распределения температур

Температура в точках контроля

Комментарии к термограмме


Выраженных теплотехнических аномалий свидетельствующих о выходе теплоносителя из труб системы отопления не выявлено.

Аналитические данные программной обработки термограмм


Файл **TH770031.SIT**

Тепловизор **NEC TH7700 (serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. USA)**

Термограмма объекта контроля



Фотография объекта контроля



Дата и время

02.06.2018

Комментарии к фотографии

Особые отметки



ООО «ТехКонтроль» www.tv-laboratory.ru

тел. 8-800-450-11-62 E-mail: 88004501162@mail.ru

Диаграмма распределения температур

Температура в точках контроля

Комментарии к термограмме


Выраженных теплотехнических аномалий свидетельствующих о выходе теплоносителя из труб системы отопления не выявлено.

Аналитические данные программной обработки термограмм


Файл **TH770032.SIT**

Тепловизор **NEC TH7700 (serial № 5110051 NEC San-ei Instruments, Ltd. USA)**

Термограмма объекта контроля



Фотография объекта контроля



Дата и время

02.06.2018

Комментарии к фотографии

Особые отметки



ООО «ТехКонтроль» www.tv-laboratory.ru

тел. 8-800-450-11-62 E-mail: 88004501162@mail.ru

Диаграмма распределения температур

Температура в точках контроля

Комментарии к термограмме

Выраженных теплотехнических аномалий свидетельствующих о выходе теплоносителя из труб системы отопления не выявлено.



Заключение.

В обозначенных заказах
регистрацией термог

По результатам прове
свидетельствовать о
теплотехнических де

Для уточнения локал
опрессовку давление

а.

Примечания.

- В связи с тем, что т
объектов, все параме
носят предположитель
теплотехнических ан

- Ответственное реш
зонах протечек заказ

- Настоящий отчет не
заказчиком при орган
Для использования в
претензии и возмеще

е